




Inquadramento: Edificio Verrocchio Appartamento 2° Piano



Ingresso carrabile parcheggio accessibilità

LEGENDA

- | | | | |
|--|-----------------------------|--|------------------------------|
| | Parcheggio riservato | | Ingresso carrabile |
| | Ascensore a norma | | Ingresso accessibile |
| | Bagno accessibile | | Percorso accessibile |
| | Accompagnatore | | Montascale |
| | Sala conferenze | | Non accessibile |
| | Postazione riservata | | Sportello accessibile |
| | Rampa/scivolo | | |
| | Giardino Accessibile | | |



Università degli Studi "G. d'Annunzio Chieti – Pescara

Settore Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro

APPARTAMENTO VERROCCHIO - Viale Pindaro - Piano secondo

MAPPA DELL' ACCESSIBILITA'

