




Inquadramento: Edificio Verrocchio Appartamento 2° Piano



Ingresso carrabile parcheggio accessibilità

**LEGENDA**

- |  |                             |  |                              |
|--|-----------------------------|--|------------------------------|
|  | <b>Parcheggio riservato</b> |  | <b>Ingresso carrabile</b>    |
|  | <b>Ascensore a norma</b>    |  | <b>Ingresso accessibile</b>  |
|  | <b>Bagno accessibile</b>    |  | <b>Percorso accessibile</b>  |
|  | <b>Accompagnatore</b>       |  | <b>Montascale</b>            |
|  | <b>Sala conferenze</b>      |  | <b>Non accessibile</b>       |
|  | <b>Postazione riservata</b> |  | <b>Sportello accessibile</b> |
|  | <b>Rampa/scivolo</b>        |  |                              |
|  | <b>Giardino Accessibile</b> |  |                              |



Università degli Studi "G. d'Annunzio Chieti – Pescara

Settore Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro

**APPARTAMENTO VERROCCHIO - Viale Pindaro - Piano secondo**

**MAPPA DELL' ACCESSIBILITA'**



STANZA  
POSTAZIONE BIBLOS

